



## Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol


# OUTLINE

---


1. Data Kecelakaan di Jalan Tol Cipali dan Cipularang
2. Identifikasi Permasalahan
3. *Treatment* yang akan dan telah dilakukan

## History Data Ruas Cipularang

### Komposisi Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2019




### Komposisi Jumlah Korban Kecelakaan Tahun 2019




Jumlah kecelakaan Januari – September 2019 = 23 kecelakaan

## History Data Ruas Cipali

### Komposisi Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2019



### Komposisi Jumlah Korban Kecelakaan Tahun 2019



Jumlah kecelakaan Januari – September 2019 = 292 kecelakaan

Sekitar 80% dari penyebab kecelakaan adalah **pengemudi**

- Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas Jalan Tol Cipali lebih dari 100 km/jam
- Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas Jalan Tol Cipularang lebih dari 80 km/jam



*Enforcement* yang dilakukan:

- Pemasangan Smart CCTV
- Penilangan di exit tol



Kelemahan:

Kendaraan yang keluar sebelum exit tol tidak ditilang



- Terdapat kendaraan ODOL di ruas jalan tol



*Enforcement* yang dilakukan:

- Pemasangan Weigh in Motion




### Permasalahan pada Ruas Jalan Tol Cipali

- Median jalan lebar di sepanjang ruas jalan tol



### Permasalahan pada Ruas Jalan Tol Cipularang


- Karakteristik median Jalan Tol Cipularang pada STA 120+000 s.d. STA 110+000 dan antara STA 102+000 s.d. STA 90+000 berupa turunan panjang
- Alinyemen jalan tol dari STA 100+000 ke STA 84+000 cenderung menurun dan berbelok
- Grade bervariasi dari -6,62% hingga +2,9%



### 3. Treatment yang akan dan telah dilakukan

#### *Treatment* pada Ruas Jalan Tol Cipali

- Pemasangan wire rope di sepanjang ruas jalan
- Pembuatan saluran di median



#### *Treatment* pada Ruas Jalan Tol Cipularang

- Pemasangan rambu peringatan
- Pembatasan kecepatan pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan
- Pembuatan *escape lane*



# Dokumentasi Kecelakaan



Janger 02 September 2019



Japek 06 September 2019



Bintaro 06 September 2019



GT Cikamuning 06 September 2019

BANDUNG BARAT, JABAR  
SOPIR BUS BERALASAN MENGHINDARI SEREMPETAN

17:06 WIB AHUN BERAKTIVITAS DI PAPUA • TIGA KECAMATAN DI MANGGARAI BARAT KRIS



Balaraja 06 September 2019

REM BLONG, TRUK TABRAK MINIBUS

23:00 WIB OAL KABUT ASAP • KLIK WWW.MEDIAINDONESIA.COM UNTUK INFORMASI JUJ

Cipularang 02 September 2019





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGATUR JALAN TOL**

# Thank you



[bpjt.pu.go.id](http://bpjt.pu.go.id)



[bpjt\\_Info](https://www.instagram.com/bpjt_Info)



[BPJTInfo](https://www.facebook.com/BPJTInfo)



[@bpjt\\_info](https://twitter.com/bpjt_info)